Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 25708

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00025708
Originador: 16972 IRIS JORDAN

OT fecha creacion: 09/12/2015
OT fecha/hora impresion: 09/12/2015 17:12:28

Detalles del Equipo

Equipo:	EX010 336DL CAT	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	J2F00812	Frente de Trabajo:	
Horometro:	7,490.80	Fecha/Hr. Requerida:	10/12/2015 00
Tipo de OT:	Preventive Maintenance Order	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	320DLJ2F- MAINTENANCE 500 HRS				
Sistema:		Grupo:		Teller:	
		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: P.M

Trabajo Realizado: toma de muestras
cambio de filtros correspondientes
cambio de aceite de Motor
Revisada y verificación de nivel correcto
engrase

Observaciones: Engrasado por la parte superior del motor Posiblemente tapa valvula "O" empaque tiene un salida fuerte en el acople de la Bomba Hidraulica con el motor tratado al momento el equipo y motor y todas area necesitan labado

HOROMETRO: 7508.7

INICIO (fecha/hora) [illegible] | FINAL (fecha/hora) [illegible]

FIRMA

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR